

インターロッキングブロック舗装 Technical Report － 試験方法 編 － (その11)

Vol.82

1. IL ブロック舗装の段差測定方法(JIPEA-TM-3)

(1) 測定器具

- ① 2, 2.5, 3mm の限界ゲージ(隙間ゲージ)
- ② 直定規

(2) 測定方法

- ① 現場の目視検査を行い、段差の大きい箇所を調査します。
- ② 高い方の IL ブロックに直定規を当てます。
- ③ 低い IL ブロックと定規との隙間に 2, 2.5, 3mm の限界ゲージが入るか確認を行います(図1)。
- ④ 入った限界ゲージの最大のゲージを段差とします。




図1 段差測定方法

以上